



SEITE 1 VON 33



SEITE 3 VON 33



SEITE 4 VON 33



◀ **Lichtbild 1**
Hauseingangsbereich



Lichtbild 2 ▶
terrassenseitige Fassade

SEITE 5 VON 33



▲ **Lichtbild 3**
Brandschutt auf Terrasse



▲ **Lichtbild 4**
Mit Nut- und Federbrettern verkleidete Außenwand im Krankenzimmer

SEITE 6 VON 33



◀ **Lichtbild 5**


Entfernte Holzverkleidung im
Krankenzimmer, Dämmmaterial
Styropor

▼ **Lichtbild 6**

Entnahmestelle Styroporprobe
im Krankenzimmer



SEITE 7 VON 22



◀ **Lichtbild 7**
Styroporisolierung am Kopfende
des Bettes




▼ **Lichtbild 8**
Eingangsbereich des Kranken-
zimmers

SEITE 8 VON 33



▲ **Lichtbild 9**

Linke Wand des Krankenzimmers, von der Tür aus gesehen.



▲ **Lichtbild 10**

Linke Wand des Krankenzimmers, von der Tür aus gesehen.

SEITE 9 VON 33



▲ **Lichtbild 11**

Linke Wand des Krankenzimmers, von der Tür aus gesehen.

SEITE 10 VON 33



◀ **Lichtbild 12**

Linker Fensterrahmen im Krankenzimmer, Fensterflügel während des Brandes gekippt.



Lichtbild 13 ▶

Rechter Fensterrahmen im Krankenzimmer, Fensterflügel während des Brandes geschlossen.

SEITE 11 VON 33



▲ **Lichtbild 14**
Das linke Fensterbrett im Krankenzimmer.



▲ **Lichtbild 15**
Das rechte Fensterbrett im Krankenzimmer.

SEITE 12 VON 33



▲ **Lichtbild 16**

Bereich der Decke über dem Fenster im Krankenzimmer



▲ **Lichtbild 17**

Bereich der Decke im Krankenzimmer über der Eingangstür.

SEITE 13 VON 33



▲ **Lichtbild 18**

Blick auf das Fenster im kleinen Zimmer von der Tür aus



▲ **Lichtbild 19**

Zusammen geschmolzenes Rollo über dem Fenster im Kleinen Zimmer

SEITE 14 VON 33



▲ **Lichtbild 20**

Decke im Kleinen Zimmer mit noch sichtbaren Resten der Styroporplatten



Lichtbild 21 ►

Blick von dem Kleinen Zimmer in Richtung Podest

SEITE 15 VON 33

Lichtbild 22 ►

Türrahmen im Schlafzimmer
mit Blick auf die Kommode
auf dem Podest.



◄ Lichtbild 23

Überreste des Schrankes links neben
der Tür im Schlafzimmer

SEITE 16 VON 33



▲ **Lichtbild 24**

Wand am Kopfende des Bettes im Schlafzimmer nach Entfernung der Holzverkleidung



▲ **Lichtbild 25**

Das Bett im Schlafzimmer

SEITE 17 VON 33



▲ **Lichtbild 26**
Das Kopfende des Bettes im Schlafzimmer.



▲ **Lichtbild 27**
Überreste der Matratze am Kopfende des Bettes.

SEITE 18 VON 33



◀ **Lichtbild 28**

Linkes Fenster im Schlafzimmer mit nahezu unversehrtem Fensterrahmen



Lichtbild 29 ▶

Rechtes Fenster im Schlafzimmer mit Brandzehrungen am Fensterrahmen

SEITE 19 VON 33



▲ **Lichtbild 30**

Fensterbank im Schlafzimmer mit darauf abgelegten Überresten der Heizkörperverkleidung.

SEITE 20 VON 33



▲ **Lichtbild 31**
Blick vom Schlafzimmer
in Richtung Ankleide-
zimmer



Lichtbild 32 ►
Blick in das Ankleide-
zimmer.

SEITE 21 VON 33



▲ **Lichtbild 33**


Kommode auf dem Podest im Obergeschoss.



▲ **Lichtbild 34**

Teppichfliesen unter der Kommode nach deren Beräumung

SEITE 22 VON 33



▲ Lichtbild 35

2. Lage Teppichboden unter der Kommode nach deren Beräumung



▲ Lichtbild 36

Fußboden unter entnommener Teppichfliese

SEITE 23 VON 33



▲ Lichtbild 37

Treppenhaus vom Podest aus fotografiert



▲ Lichtbild 38


Treppenhaus vom Podest aus fotografiert, links Blick in das Schlafzimmer.

SEITE 24 VON 33



▲ **Lichtbild 39**

Decke über der Treppe vom Podest aus fotografiert.



▲ **Lichtbild 40**

Treppenhaus mit Überresten des Regals (rechts) zwischen Treppenaufgang und Sitzecke vom Erdgeschoss fotografiert.

SEITE 25 VON 33



▲ **Lichtbild 41**
Treppenhaus und Garderobenschrank im Erdgeschoss



▲ **Lichtbild 42**
Treppenstufen zum Keller. Hier sind noch die Überreste des Teppichbelags auf den Stufen erkennbar.

SEITE 26 VON 33



◀ **Lichtbild 43**
Küchentür im Erdgeschoss



▲ Lichtbild 44

Ass. 1, im Krankenzimmer gesicherter, zusammengeschmolzener Glasklumpen



▲ Lichtbild 45

Ass. 2, Glasbruchstücke aus dem Krankenzimmer



▲ **Lichtbild 46**

Ass. 3, Nut- und Federbretter der Wandverkleidung



▲ **Lichtbild 47**

Ass. 4, Nut- und Federbretter der Wandverkleidung

SEITE 29 VON 33



▲ **Lichtbild 48**

Ass. 5, Polurethan-Schaumreste, gesichert vom Bettgestell im Krankenzimmer



▲ **Lichtbild 49**

Ass. 6, Styropordämmung an der Innenseite der Außenwand des Krankenzimmers

SEITE 30 VON 33



▲ **Lichtbild 50**

Ass. 6, Styropordämmung an der Innenseite der Außenwand des Krankenzimmers



▲ **Lichtbild 51**

Ass. 7, Styropordämmung an der Innenseite der Außenwand des Schlafzimmers

SEITE 31 VON 33

**▲ Lichtbild 52**

Ass. 7, Styropordämmung an der Innenseite der Außenwand des Schlafzimmers

**KT15 2007-2130
Ass. 8****▲ Lichtbild 53**

Ass. 8, Teppichfliesen, unter der Kommode im Flur des Obergeschosses entnommen

SEITE 32 VON 33



▲ Lichtbild 54

Treppe im Originalzustand (Bild wurde von Herrn Jursic zur Verfügung gestellt)



▲ Lichtbild 55

Photographie vom Zustand des Wohnzimmers 1993 (Photo wurde von Herrn Jursic zur Verfügung gestellt)

SEITE 33 VON 33



▲ **Lichtbild 56**

Photographie vom Zustand des Wohnzimmers 2000 (Photo wurde von Herrn Jursic zur Verfügung gestellt)